

2010-01-25

Nyhedsbrev fra inspektion nr. 01-2010

Fortolkninger og rettelser til DBI retningslinie 251/4001, Sprinkleranlæg

Efter udgivelsen i april 2009 af retningslinien er det konstateret, at den indeholder nogle bestemmelser, der medfører et behov for tolkning af den pågældende bestemmelse.

Andre steder indeholder retningslinien direkte fejl, f.eks. trykfejl eller forkerte matematiske tegn.

Det tekniske udvalg, der forestod oversættelse og bearbejdning af CEA 4001 til dansk fortsætter sit arbejde. Der vil blive udarbejdet fortolkninger og der vil blive udarbejdet liste over fejl, herunder den korrekte ordlyd eller betegnelse.

En bestemmelse i retningslinien har været genstand for diskussion, punkt 5.4, der omhandler sprinklerbeskyttelse af skjulte rum. Bestemmelsens ordlyd har været drøftet i det tekniske udvalg, resultatet er offentliggjort på DBI's hjemmeside.

Listerne over fortolkninger og fejl har igennem nogen tid været tilgængelige på DBI's hjemmeside. Listerne er efter møde i det tekniske udvalg den 19. januar 2010 blevet opdaterede og er i reviderede udgaver lagt på hjemmesiden.

Listerne kan findes ved at følge følgende link:
www.dbi-net.dk/Default.asp?Id=3377

Eller klik dig frem til listen via:
www.dbi-net.dk – 'Om DBI' – 'Udvalg' – 'Tekniske udvalg for danske sprinklerretningslinier'.

Med venlig hilsen

Finn Massesson