



DBI

Installatører af
brandsikringsanlæg

Nyhedsbrev 01/08

Revision af Retningslinier 002, 004 og 005

DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut har internt foretaget en revision af Retningslinierne 002-005 for Automatiske brandsikringsanlæg. Retningslinierne har inden offentliggørelse været sendt til alle interessenter for kommentarer.

DBI har afsluttet bearbejdningen af Retningslinierne 002, 004 og 005 efter de modtagne kommentarer. Resultatet offentliggøres på DBI's hjemmeside www.dbi-net.dk. Bearbejdningen og offentliggørelse af Retningslinie 003 forventes afsluttet inden for få uger.

3. udgave af Retningslinierne 002, 004 og 005 er i store træk en revision, der er foretaget som følge af ændringer i andre normer, forskrifter og retningslinier samt andre ændringer, der har medført forhold som nu ligger uden for anlægsinstallatørens ansvarsområde.

Hovedpunkterne i revisionen af de enkelte retningslinier er angivet nedenfor:

Retningslinie 002 certificering af personer til installation af automatiske brandsikringsanlæg, er revideret vedr. følgende punkter:

- Regelsæt for personcertificering er ændret fra EN 45013 til DS/EN ISO/IEC 17024.
- Pensumliste er tilføjet retningslinie 006 m.fl. samt udgåede normer og standarder er fjernet fra listen.
- Retningslinien er ikke længere begrænset til forskrift 251 sprinkleranlæg vedrørende kompetencekrav til certificerede personer.
- B prøver for opretholdelse af certifikater erstattes af erfa-møder. Det er anført i retningslinien, at den certificerede person skal deltage i mindst 4 erfa-møder i løbet af 5 år. Disse møder er i sagens natur endnu ikke afholdt, hvorfor det vil være nødvendigt at indføre en overgangsordning. DBI vil afholde kurser for de certificerede personer, på kurserne vil ændringerne i relevante regelsæt blive behandlet. Kursusbevis for deltagelse vil være en betingelse for genudstedelse af certifikatet.

Retningslinie 004 færdigmelding, inspektion og godkendelse af brandsikringsanlæg er revideret vedr. følgende punkter:

- Retningslinien er udvidet til også at kunne anvendes til varslingsanlæg og brandventilationsanlæg hvis der er krav om dette.
- Retningslinien er ikke længere begrænset til godkendelse af sprinkleranlæg efter forskrift 251.
- Fejl og mangler der ikke vedrører det specifikke brandsikringsanlæg påvirker ikke godkendelsen af anlægget.
- Første inspektioner af anlæg kan godkendes tidsbegrænset, hvis der konstateres fejl og mangler uden indflydelse på anlæggets funktion.

Retningslinie 005 drift og vedligeholdelse af brandsikringsanlæg er revideret vedr. følgende punkter:

- Retningslinien er udvidet til også at kunne anvendes til varslingsanlæg og brandventilationsanlæg med flere hvis der er krav om dette.
- Mindste omfang af årlige serviceeftersyn er specificeret for de enkelte anlæg.
- Regelsæt for inspektion er ændret fra EN 45004 til DS/EN ISO/IEC 17020.

Der vil senere blive nedsat et teknisk udvalg til revision af Retningslinierne 001 - 005.

For yderligere information kontakt venligst

Finn Massesson
Telefon: 36 34 90 61
e-mail: fm@dbi-net.dk

Kim Kragh Jespersen
Telefon: 36 34 89 49
e-mail: kkj@dbi-net.dk



Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Jernholmen 12, 2650 Hvidovre
Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01
E-mail: dbi@dbi-net.dk
www.dbi-net.dk